



PIRAEUS CONTAINER TERMINAL S.A.

CONTAINER INTERCHANGE RECEIPT / INSPECTION REPORT


CONTAINER No.	TYPE	DATE of interchange
TEU 976694-0450		12.01.21

ARRIVED FROM / Παραλήφθηκε Από	EMPTY	LOADED	IMO	REFER	Temperature
VESSEL <u>ΑΙΟΛΟΣ</u>	Κενό	Πλήρες	Κλάση/UN No	Ψυγείο	Θερμοκρασία
TRUCK <u>52</u>	☒				

DATE / TIME OF ARRIVAL

Ημερομηνία / Ώρα άφιξης.....

IN CASE OF DAMAGE PLEASE FILL THE BELOW
Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλώ σημειώστε παρακάτω



English	Ελληνικά		English	Ελληνικά	
Cut	Κόψιμο		Ripped	Σχισμή	
Gash	Βαθύ Κόψιμο		Pushed In	Βαθούλωμα	☒
Hole	Οπή		Pushed out	Εξόγκωμα	
Broken	Σπάσιμο		Missing	Λείπει	
Distorted	Στράβωμα		Caved in	Υποχώρηση	

Notes Σημειώσεις	<u>ΔΟΡΤΟΜΕΤΡΑΙ ΠΛΑΤΩΣ</u>
---------------------	---------------------------

Το εμπορευματοκιβώτιο παραλήφθηκε σε καλή κατάσταση, εκτός εάν υπάρχουν επισημάνσεις ανωτέρω.
The container was received at the Terminal in good condition, except as noted above.

Delivering Party / Ο παραδίδων	Receiving Party / Ο παραλαβών
--------------------------------	-------------------------------

Delivering - Carrier

M/V Aurette A
CHF. OFF.

Distribution: Terminal